

調査内容

NO	場所	改善箇所、エア漏れ箇所		
①		<p>AF60-10C-A オートドレン部分 (現状ポリカーボネートケース) →金属ケース レベルゲージ付き</p> <p>エアブロー 2～3秒 サイクル ×4個</p>		
②		<p>くし形ノズル 4か所 φ6からブロー箇所</p> <p>KQ2L12-03ASエア漏れ</p> <p>真空用フィルタの交換</p>	  	